



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
SEGRETERIA PROVINCIALE PALERMO

Prot. nr.3.Q.2026

Palermo 12.10.2026

Oggetto: Commissariato di P.S. "Termini Imerese". Grave situazione strutturale, igienico-sanitaria, logistica e organizzativa.

AL SIG. QUESTORE

SEDE

Egregio Signor Questore, la scrivente Organizzazione Sindacale esprime preliminarmente il proprio apprezzamento per il recente potenziamento dell'organico del Commissariato di P.S. di Termini Imerese, disposto mediante l'assegnazione di dieci nuove unità. Nell'esercizio delle proprie prerogative di tutela del personale, ritiene tuttavia doveroso sottoporre alla Sua attenzione la grave e perdurante situazione della struttura. Le criticità riscontrate incidono sulle condizioni di lavoro, sul decoro dell'Amministrazione e sulla piena funzionalità di un presidio istituzionale chiamato quotidianamente a garantire servizi essenziali alla cittadinanza.

Il quadro rappresentato appare incompatibile con gli standard minimi di salubrità, sicurezza e dignità degli ambienti di lavoro della Polizia di Stato, ancor più in locali aperti al pubblico, e richiede una valutazione immediata seguita da interventi concreti, programmati e verificabili.

In particolare, nel Corpo di Guardia/Centralino, nella Sala Relazioni, utilizzata dal personale delle Volanti e nel locale dell'Ufficio Misure di Prevenzione, risultano non funzionanti gli impianti di climatizzazione. Tale condizione compromette la salubrità degli ambienti e costringe il personale a operare in spazi non adeguati, soprattutto nei periodi di temperature elevate.

Particolarmente critica è la situazione dei servizi igienici al piano terra: il vaso sanitario e il bidet risultano fuori uso, in quanto il Wc è utilizzabile soltanto mediante soluzioni di fortuna; anche l'illuminazione è assente a causa del mancato funzionamento delle plafoniere. Tale situazione arreca un evidente pregiudizio all'igiene, alla dignità del personale e al decoro dell'ufficio ed è ulteriormente aggravata dalla necessità, talvolta, di indirizzare l'utenza verso esercizi commerciali esterni.

Permangono criticità sull'impianto elettrico della Sala Relazioni e del Corpo di Guardia, ove si ricorre a lampade, prolunghe e collegamenti provvisori. Una condizione simile impone una revisione complessiva, anche per le possibili ricadute sul funzionamento del cancello d'ingresso e sulla sicurezza del presidio.

Sotto il profilo logistico, si rileva la carenza di arredi idonei nel Corpo di Guardia e nella Sala Relazioni, dove molte sedute risultano vetuste o danneggiate.

Nel Centralino sono presenti mobili di fortuna; le finestre non sono apribili e sono prive di tende, costringendo gli operatori ad abbassare le serrande per ripararsi dal sole, con ricadute sulla visibilità esterna e sulla sicurezza operativa.

La sala d'attesa destinata al pubblico presenta condizioni igieniche non adeguate, assenza di climatizzazione, sedute insufficienti, pareti in cattivo stato e mancanza di un sistema microfonico. L'assenza di strumenti idonei costringe l'operatore ad allontanarsi dal centralino per assistere il cittadino, con possibili effetti sulla continuità del servizio; nella medesima area non risulta installato alcun sistema di videosorveglianza.

Ulteriori profili di criticità riguardano la pavimentazione flottante, in parte sistemata con materiale di fortuna, e la presenza di trappole per roditori nel Centralino e nella Sala Relazioni. La recente cattura di un topo di notevoli dimensioni rende evidente la necessità di una verifica igienico-sanitaria immediata e di interventi risolutivi.

Permane, altresì, una rilevante carenza in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, poiché la mancanza di scivoli o soluzioni equivalenti impedisce a cittadini con disabilità motoria di accedere agevolmente alla struttura e di fruire pienamente dei servizi.

Alle criticità strutturali, igienico-sanitarie e logistiche si aggiunge l'esigenza di implementare il personale, misura indispensabile per assicurare continuità operativa, adeguata vigilanza, accoglienza dell'utenza e regolare svolgimento dei servizi istituzionali.

Alla luce di quanto esposto, le condizioni del Commissariato risultano gravi e non ulteriormente tollerabili. Si rendono necessari interventi urgenti di manutenzione, sanificazione, adeguamento degli impianti, sostituzione degli arredi non idonei, miglioramento dell'accessibilità e rafforzamento delle dotazioni logistiche e umane.

Per quanto sopra, questa Organizzazione Sindacale chiede alla S.V. di disporre, con ogni consentita urgenza, un sopralluogo tecnico e igienico-sanitario presso il Commissariato di P.S. di Termini Imerese, finalizzato all'accertamento della situazione e alla programmazione degli interventi necessari. Si chiede, altresì, di conoscere le determinazioni che l'Amministrazione intenderà assumere e i relativi tempi di attuazione.

In attesa di cortese e sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale Provinciale

Giuseppe Prestigiacomo

Originale firmato agli atti